

Renovace vzduchovky ZV4

Napsal uživatel Administrator

Úterý, 12 Květen 2015 19:03 - Aktualizováno Úterý, 12 Květen 2015 19:33

Pustil jsem se do drobné renovace vzduchovky ZV4. Bohužel strávila nějaký čas ve vlhkém prostředí a chytla lišku, a navíc pěkně zažranou.

Krok 1 : totální rozebrání je jednoduché. Dílů je pár. Těsnění pístu je ještě původní, kožené. Pažba je trochu dobouchaná, ale v tomto případě nemělo cenu ji brousit. Napustil jsem ji proto několika vrstvami lněného oleje.

To sází to je horší. Vyžrala do materiálu drobné flíčky, ale ve velké hustotě. V každém případě přijde vzduchovka při odstraňování o brynýr. Jako první krok k odstranění rzi jsem zkusil kuchyňský CIF - krém na čištění nádobí a začal jsem rez otírat. Rez zmizela, ale povrch je hrubý a opticky nehezky. Nyní jsem ve fázi, jak rozumně vybrousit rez a připravit povrch na brynýr. Bohužel nemám možnost teplého brynýru, nezbude než vyzkoušet studený, pomocí černidel.

{phocagallery view=category|categoryid=64|limitstart=0|limitcount=0}

Článek časem doplním.

{jcomments on}